

松浦市内通学路 対策状況一覧表(R8.3月末現在)

小学校名	点検年度	番号	路線名	道路管理者	危険箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策の状況	効果検証	備考	
御厨小学校	令和7年度(臨時)	23	県道御厨田代江迎線	県道	長崎県	御厨町前田免	歩道がなく危険	歩道整備の検討	長崎県	未対策		
	令和6年度	19	国道204号線	国道	長崎県	御厨町里免 ファミリーマート前交差点	信号機がなく、横断時に危険	児童に対する安全指導	学校	未対策	R7、信号機の設置検討の未、西九州道平戸IC開通後、交通量減少のため、対策を変更。	
		20-①	市道池田牟田線	市道	松浦市	御厨町里免 ファミリーマートより星鹿方面へ50m地点	雑草が白線を越して伸びている。側溝の蓋もなく危険。	グリーンベルトの設置検討	松浦市	未対策		
		20-②						溝蓋の設置検討	松浦市	未対策		
		20-③						防草コンクリート設置検討	松浦市	未対策		
		21	市道清水川高野線	市道	松浦市	御厨町前田免 上坊団地前交差点付近	横断歩道がなく、危険	※校内協議				
	22	国道204号線	国道	長崎県	御厨町大崎下	スピードを上げて走行する車両が多く、危険	児童に対する安全指導	学校	未対策	R7、信号機の設置検討の未、西九州道平戸IC開通後、交通量減少のため、対策を変更。		
	対策箇所 6 箇所											
	御厨小学校	令和3年度	8	国道204号線	国道	長崎県	御厨町里免342番地2前交差点	車が国道から左折して市道に入る際、巻き込み気味に左折することがある。	ポストコーンの設置	長崎県	対策済	
			2-③	国道204号線	国道	長崎県	御厨町大崎免(大崎下)	途中で歩道が途切れているため、横断歩道のない道路を横切って、反対側の歩道に行かなければならない。	R4年度歩道の延長と併せ横断歩道を設置	長崎県 松浦警察署	一部対策済	マウンドアップ、1mの歩道、モルタル吹付
			2-④						歩道がない区間は、歩車分離のためのポストコーンを設置	長崎県 松浦警察署	一部対策済	
			12	市道御厨通学路線	市道	松浦市	御厨町里免515番地前交差点	四差路になっていて、見通しが悪い。指導停止線も消えかかっている。	交差点のカラー化等の検討	松浦市	対策済	
			11	市道御厨通学路線	市道	松浦市	御厨町里免397番地横～学校 御厨通学路線	路側帯が消えている。幅員が狭い部分もあり、舗装も傷んでおり、児童が躓く事案も起きている。	グリーンベルトの設置の検討 天神橋付近の舗装補修の検討	松浦市	対策済	
		13	市道池田中央線	市道	松浦市	御厨町里免23番地15付近交差点	市道から国道への合流の際、見通しが悪い。	市道停止線の設置検討	松浦市	対策済		
		令和4年度(臨時)	14	市道東防線	市道	松浦市	国道204号線5回路	人通りが少なく、薄暗い。	防犯灯の設置	-	対策済	地区防犯協会を通じて設置。
			15-①	市道白浜中野線	市道	松浦市	御厨町中野免13番地1付近	外側線が消えており、カーブの部分の見通しが悪い	路面標示の検討	松浦市	一部対策済	
			15-②						側溝整備の継続	松浦市	一部対策済	
			15-③						カーブミラーの取り替え	松浦市	対策済	R4にカーブミラーは取替え済み
			16-①	市道白浜中野線	市道	松浦市		踏切との交差点部分で通過を待つ場所がない。	踏切のすれ違いスペースの確保検討	松浦市	未対策	
			16-②						歩行者待機スペースの確保検討	松浦市	未対策	
			16-③						グリーンベルトの設置検討	松浦市	未対策	
		17	市道中野寺ノ尾線	市道	松浦市	御厨町中野免67番地付近	カーブ部分の見通しが悪い	路面標示、グリーンベルトの設置	松浦市	一部対策済	R4に路面標示は完了	
18		市道中野寺ノ尾線	市道	松浦市	御厨町中野免51番地付近	カーブ部分の見通しが悪い	路面標示、グリーンベルトの設置	松浦市	一部対策済	R4に路面標示は完了		
対策箇所 15 箇所												
御厨小学校	平成30年度	8	国道204号線	国道	長崎県	御厨町里免342番地2前交差点	信号の無い横断歩道であり、また坂道のカーブで見通しが悪い。横断歩道を渡り切ったところでランドセルに車がかかることがあった。	・学校:信号設置要望を学校から松浦警察署へ提出する。 ・長崎県:標識による車両減速対策及び横断歩道の明瞭化を検討する。 ・学校:登下校時とも横断歩道を使用せず、上の信号機付横断歩道を利用するよう指導を継続する。	学校 松浦警察署 長崎県	対策済	横断歩道の撤去	
		9-①	国道204号線	国道	長崎県	御厨町里免御厨バス停付近	歩道はあるが、草木が生い茂り歩きにくく、歩道からはみ出て歩いている。	・長崎県:年1回の除草を継続する。また、道路パトロールカーで点検し重点的に対応する。 ・学校:注意して歩行するよう指導する。	長崎県	一部対策済	除草工事で対応。官民境界を確認し、防草対策を検討する	
		9-②							学校	一部対策済	除草工事で対応。官民境界を確認し、防草対策を検討する	
		10	清水川高野線	市道	松浦市	御厨町里免 上坊団地前から学校	上坊団地前信号から学校までの道路が狭く、歩道がない。	・建設課:橋の拡幅及び路肩へのグリーンベルト設置を検討する。 ・学校:注意して歩行するよう指導する。	松浦市	対策済	R5 グリーンベルト設置	
		11	御厨通学路線	市道	松浦市	御厨町里免 天神橋付近	踏切が狭く、歩道がない。橋梁手すりも老朽化している。	・建設課:幅員拡幅を視野に調査する方向で検討する。 ・建設課:橋梁手すりの取り換え ・学校:注意して歩行するよう指導する。・学校:注意して歩行するよう指導する。	松浦市 学校	対策済	踏切及び前後市道拡幅については困難と判断される	
対策箇所 5 箇所												
御厨小学校 田代小学校(H26統合) 大崎小学校(H26統合)	平成24年度	1	204号線	国道	長崎県	御厨町北平免国道の北平バス停付近	横断歩道設置。側溝蓋が無く危険。	横断歩道の設置、側溝蓋の設置	松浦警察署、長崎県	対策済	H28側溝蓋を整備完了・横断歩道設置不可	
		2-①	204号線	国道	長崎県	御厨町大崎免国道下大崎バス停付近	雑草が生茂っており通りにくい。横断歩道が無く危険。	通学路注意看板の設置	長崎県	一部対策済	H26歩道設計、H27～H28用地 H29～工事着手	
		2-②						歩道整備	長崎県	一部対策済	H26歩道設計、H27～H28用地 H30～工事着手	
		3	御厨田代江迎線	県道	長崎県	御厨町横久保免樋渡橋付近横断歩道	通行車両の速度が速く、横断歩道に信号機が無いため危険	児童に対する安全指導	学校	対策済	済	
		4	松浦江迎線	県道	長崎県	御厨町郭公尾公民館付近横断歩道	通行車両の速度が速く、横断歩道に信号機が無いため危険	カラー舗装化	長崎県	対策済	済	
		5	西木場女山線	市道	松浦市	大崎小から曙保育園までの間	路側帯(路面標示)が消えている。側溝蓋が無く危険。	道路改良	松浦市	対策済	R3新設道路改良工事完了に伴い通学路変更	
		6	丸久保線	市道	松浦市	御厨町大崎免ビジネス学院付近市道	路側帯(路面標示)が消えている。側溝蓋が無く危険。	路面標示の塗り直し、側溝蓋の設置	松浦市	対策済	済	
7	相坂小船線	市道	松浦市	御厨町市道相坂小船線	路側帯(路面標示)が消えている。側溝蓋が無く危険。	路面標示の塗り直し、側溝蓋の設置	松浦市	対策済	済	電源立地対策交付金事業にて実施		
対策箇所 8 箇所												
									対策済	15	箇所	
									一部対策済	10	箇所	
									未対策	9	箇所	
									対象外	0	箇所	