

松浦市内通学路 対策状況一覧表(R5.3末現在)

| 小学校名   | 点検年度   | 番号         | 路線名                 | 道路管理者     | 危険箇所            | 通学路の状況・危険箇所の内容                                     | 対策内容  | 事業主体               | 対策の状況 | 効果検証 | 備考               |
|--------|--------|------------|---------------------|-----------|-----------------|--|---|--------------------|-------|------|------------------|
|        |        | 9          | 県道佐世保日野松浦線          |           | 小学校校門脇側溝        | 側溝に溝蓋がなく、水量の多い季節が危険                                | 校地側にコの字に柵を設置  | 教育委員会              | 未対策   |      |                  |
|        | 令和4年度  | 10         | 県道佐世保日野松浦線          | 県道<br>長崎県 | 横畠田橋～長野公民館までの県道 | 路側帯が狭くなる部分もあり歩車分離が必要である。                           | グリーンベルト、ポストコーンの設置   | 長崎県                | 未対策   |      |                  |
|        |        | 対策箇所 2 箇所  |                     |           |                 |  |   |                    |       |      |                  |
|        |        | 4          | 県道佐世保日野松浦線          | 県道<br>長崎県 | 笛吹バス停付近         | 橋梁部で路側帯が極端に狭い。直前で道路を横断しようとするが、横断歩道がない。             | 児童生徒に対する安全指導  | 学校                 | 対策済   |      |                  |
|        |        | 5          | 県道佐世保日野松浦線          | 県道<br>長崎県 | 小学校下歩道          | ガードレールはあるが歩道が極端にせまく、傘は車道にはみ出してしまう。                 | 道路パトロールによる除草実施及び一部防草対策の検討<br>路面補修の検討→対策済  | 長崎県<br>学校          | 対策済   |      |                  |
|        |        | 6          | 県道佐世保日野松浦線          | 県道<br>長崎県 | 市道赤木池成線交差点付近    | 歩道が途切れしており狭い。夏場は雑草が茂るため、さらに狭くなってしまう。               | 路肩舗装の検討→対策済   | 長崎県                | 対策済   |      |                  |
|        |        | 7          | 県道佐世保日野松浦線          | 県道<br>長崎県 | 別当橋横            | 横断歩道及び交差点における左右の見通しが悪く、危険。                         | 通学路看板の交換を検討<br>児童生徒に対する安全指導   | 学校<br>松浦警察署        | 対策済   |      |                  |
|        |        | 8          | 市道高野笛吹線<br>～市道稗ノ久保線 | 市道<br>松浦市 | 池成免             | カーブや起伏があり見通しが悪い。また、路側帯もあるが道路そのものが狭いため、自動車の離合もできない。 | 児童生徒に対する安全指導<br>路肩清掃及び路面標示の設置検討   | 学校<br>松浦市          | 対策済   |      |                  |
| 上志佐小学校 |        | 対策箇所 5 箇所  |                     |           |                 |  |   |                    |       |      |                  |
|        |        | 2          | 稗ノ久保線               | 市道<br>松浦市 | 志佐町笛吹免 笛吹橋付近    | 架橋の前後の道路が左右の農地より高く、離合の際に落下の危険性がある。                 | ・学校:児童の交通安全への意識を高める指導を行う。<br>・PTA:保護者への注意喚起を行う。交通安全への意識を高める。<br>・建設課:防護柵の設置を検討する。                                 | 松浦市                | 対策済   | 済    | H30通学路安全対策事業にて実施 |
|        | 平成28年度 | 3          | 佐世保日野松浦線            | 県道<br>長崎県 | 志佐町稗木場免         | 稗木場免から通学する児童の登下校において、側溝に溝蓋がないため、落下の危険性がある。         | ・学校:児童の交通安全への意識を高める指導を行う。<br>・PTA:保護者への注意喚起を行う。交通安全への意識を高める。<br>・長崎県:側溝蓋設置を検討する。<br>・松浦警察署:速度超過者が多いという通報があれば取締を行う | 長崎県<br>松浦警察署<br>学校 | 一部対策  |      |                  |
|        |        | 対策箇所 2 箇所  |                     |           |                 |  |   |                    |       |      |                  |
|        | 平成24年度 | 1          | 佐世保日野松浦線            | 県道<br>長崎県 | 志佐町笛吹～長野地区の県道上  | 路側帯(路面標示)が消えかかっている                                 | 路面標示の塗り直し   | 長崎県                | 対策済   |      |                  |
|        |        | 対策箇所 1 箇所  |                     |           |                 |  |   |                    |       |      |                  |
|        |        | 国 県 道 7 箇所 |                     |           |                 |  | 対策済 7 箇所  |                    |       |      |                  |
|        |        | 市 道 2 箇所   |                     |           |                 |  | 一部対策済 1 箇所  |                    |       |      |                  |
|        |        | そ の 他 1 箇所 |                     |           |                 |  | 未対策 2 箇所  |                    |       |      |                  |
|        |        | 対象外 0 箇所   |                     |           |                 |  | 対象外 0 箇所  |                    |       |      |                  |