

松浦市内通学路 対策状況一覧表 (R6.3月末現在)

小学校名	点検年度	番号	路線名	道路管理者	危険箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策の状況	効果検証	備考	
今福小学校	令和4年度	2-②	県道上志佐今福停車場線	県道	長崎県	今福町東免2685-1玄海ソーイング先県道	朝夕の交通量が多い。路側帯(路面標示)が消えかかっている。	外側線の引き直し	長崎県	対策済		H24点検対策実施済
		9	市道土肥ノ浦線 市道引地線	市道	松浦市	今福町北免坂本鮮魚店前交差点	ずれた十字路のため見通しが悪い。左右の確認がしづらい。	一時停止の規制がかかっている市道引地線に路面標示(交差点減速等)による注意喚起 カーブミラーの調整 道路横断の指導	松浦市 学校	対策済		
		10	市道福德線	市道	松浦市	西九州自動車道高架下付近	街灯がなく暗い。	防犯灯設置に向けた地区への要望	学校	未対策		
		11	市道今福浦線	市道	松浦市	一方通行路全体	道幅が狭く、路側帯もなく危険。	県道上志佐今福停車場線との交差点から学校前までグリーンベルト等の設置検討	松浦市	対策済		R6完了
		12	国道204号線	国道	長崎県	黒田ストア前横断歩道	信号がない横断歩道。伊万里方面からの車が港側の歩行者を確認しづらい。	伊万里側に路面標示(横断歩道注意等)による注意喚起	長崎県	対策済		
		13	県道上志佐今福停車場線	県道	長崎県	今福郵便局前～牛島商店まで	溝蓋が傷んでいるものがある。	側溝蓋の取り替え	長崎県	対策済		
	対策箇所 6 箇所											
	令和元年度	3	市道土肥ノ浦線	市道	松浦市	今福町東免 江迎公民館付近	江迎公民館近く。道路が狭い。	児童生徒に対する安全指導 「とび出し危険」など標示の設置検討	学校	対策済		
		8	県道上志佐今福停車場線	県道	長崎県	今福町北免 神林酒店付近交差点	朝夕は交通量が多い。信号機がないためスピードを出して走行する車が多い。	一時停止シールの貼付→対策済 児童生徒に対する安全指導	松浦警察署 学校	対策済		
		6	市道福德線	市道	松浦市	今福町東免 福德	道幅が狭い。路側帯無し。空き家があり危険。	児童生徒に対する安全指導	学校 松浦市	対策済		空き家の撤去完了
	対策箇所 3 箇所											
	平成28年度	4	大川東線	市道	松浦市	今福IC付近	横断歩道がないが、移動距離短縮のため横断する危険性がある。	・松浦警察署:国道まで40mであり、下り坂で速度がのりやすいため横断歩道の設置は危険である。交通安全指導を継続する。 ・学校:交通安全指導を継続する。	松浦警察署 学校	対策済	済	
		5	福德線	市道	松浦市	踏切付近	踏切近くであり、道路幅が狭く、土砂崩れが発生している。	・現在、復旧中である。	松浦市	対策済	済	西九州道整備関連事業で実施
		6	福德線	市道	松浦市		古い空き屋の倒壊や空き屋侵入の危険性が高い。	・学校:立ち入らないように指導する。 ・都市計画課:老朽危険家屋として対応中。	松浦市	対策済		R2老朽危険家屋撤去完了
		7	今福停車場線	県道	長崎県	今福小学校付近	交通量が多い中で、速度超過車がある。路側帯の白線が消えかかっている。 横断歩道の交差点において市道に進入する車両と接触する恐れがある。	・松浦警察署:取締、街頭監視、パトロールが可能である。 ・学校:児童の送迎について、駐車違反がないよう家庭に呼びかける。	松浦警察署 学校	対策済	済	
	対策箇所 4 箇所											
	平成24年度	1	今福小学校前線	市道	松浦市	今福小学校から正面から牛島商店先	路側帯(路面標示)が消えかかっている	路面標示の塗り直し、カラー舗装化	松浦市	対策済	済	カラー舗装化 H29通学路安全対策事業にて実施
		2-①	上志佐今福停車場線	県道	長崎県	今福町東免2685-1玄海ソーイング先県道	路側帯(路面標示)が消えかかっている	路面標示の塗り直し	長崎県	対策済		
		3	土肥ノ浦線	市道	松浦市	今福町東免453江迎公民館付近	路側帯(路面標示)が消えかかっている	路面標示の塗り直し、カラー舗装化	松浦市	対策済	済	カラー舗装化 H29通学路安全対策事業にて実施
	対策箇所 3 箇所											
										対策済	15	箇所
									一部対策済	0	箇所	
									未対策	1	箇所	
									対象外	0	箇所	