

松浦市内通学路 対策状況一覧表 (R6.3月末現在)

小学校名	点検年度	番号	路線名	道路管理者	危険箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策の状況	効果検証	備考	
上志佐小学校	令和4年度	9	県道佐世保日野松浦線			小学校校門脇側溝	側溝に溝蓋がなく、水量の多い季節が危険	校地側にコの字に柵を設置	教育委員会	対策済		
		10	県道佐世保日野松浦線	県道	長崎県	横辺田橋～長野公民館までの県道	路側帯が狭くなる部分もあり歩車分離が必要である。	ポストコーンの設置	長崎県	対策済		
	対策箇所 2 箇所											
	令和元年度	4	県道佐世保日野松浦線	県道	長崎県	笛吹バス停付近	橋梁部で路側帯が極端に狭い。直前で道路を横断しようとするが、横断歩道がない。	児童生徒に対する安全指導	学校	対策済		
		5	県道佐世保日野松浦線	県道	長崎県	小学校下歩道	ガードレールはあるが歩道が極端にせまく、傘は車道にはみ出してしまふ。	道路パトロールによる除草実施及び一部防草対策の検討 路面補修の検討→対策済	長崎県 学校	対策済		
		6	県道佐世保日野松浦線	県道	長崎県	市道赤木池成線交差点付近	歩道が途切れており狭い。夏場は雑草が茂るため、さらに狭くなってしまふ。	路肩舗装の検討→対策済	長崎県	対策済		
		7	県道佐世保日野松浦線	県道	長崎県	別当橋横	横断歩道及び交差点における左右の見通しが悪く、危険。	通学路看板の交換を検討 児童生徒に対する安全指導	学校 松浦警察署	対策済		
		8	市道高野笛吹線 ～市道稗ノ久保線	市道	松浦市	池成免	カーブや起伏があり見通しが悪い。また、路側帯もあるが道路そのものが狭いため、自動車の離合もできない。	児童生徒に対する安全指導 路肩清掃及び路面標示の設置検討	学校 松浦市	対策済		
	対策箇所 5 箇所											
	平成28年度	2	稗ノ久保線	市道	松浦市	志佐町笛吹免 笛吹橋付近	架橋の前後の道路が左右の農地より高く、離合の際に落下の危険性がある。	・学校:児童の交通安全への意識を高める指導を行う。 ・PTA:保護者への注意喚起を行う。交通安全への意識を高める。 ・建設課:防護柵の設置を検討する。	松浦市	対策済	済	H30通学路安全対策事業にて実施
		3-①						・学校:児童の交通安全への意識を高める指導を行う。 ・PTA:保護者への注意喚起を行う。交通安全への意識を高める。	学校	対策済		
		3-②	佐世保日野松浦線	県道	長崎県	志佐町稗木場免	稗木場免から通学する児童の登下校において、側溝に溝蓋がないため、落下の危険性がある。	・長崎県:側溝蓋設置を検討する。	長崎県	一部対策		
		3-③						・松浦警察署:速度超過者が多いという通報があれば取締を行う。	松浦警察署	一部対策		
	対策箇所 4 箇所											
	平成24年度	1	佐世保日野松浦線	県道	長崎県	志佐町笛吹～長野地区の県道上	路側帯(路面標示)が消えかかっている	路面標示の塗り直し	長崎県	対策済		
対策箇所 1 箇所												
									対策済	10	箇所	
									一部対策済	2	箇所	
									未対策	0	箇所	
									対象外	0	箇所	