

松浦市内通学路 対策状況一覧表(R6.3月末現在)

小学校名	点検年度	番号	路線名	道路管理者	危険箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策の状況	効果検証	備考	
鷹島小学校	令和5年	11-③	県道鷹島線と市道鷹島里本線の交差点	県道市道	長崎県松浦市	旅館鷹島センター専用駐車場前交差点	大型バスが通行する道路だが、県道と並列する道との交差点になる、交差点部の切れ目部分が長いため危険	大型バスの通行を考慮し、交差点のコンパクト化又はカラー舗装等の安全対策を検討	長崎県松浦市	未対策		
		12	県道鷹島線と市道鷹島里本線の交差点	県道市道	長崎県松浦市	漣乗寺下交差点	大型バスが通行する道路だが、県道と並列する道との交差点になる、交差点部の切れ目部分が長いため危険	大型バスの通行を考慮し、交差点のコンパクト化又はカラー舗装等の安全対策を検討	長崎県松浦市	未対策		
		14-②	県道鷹島線	県道	長崎県	コットンカフェ前横断歩道	横断歩道が、鷹島支所側からのカーブの先の谷間に位置している。見通しが悪く、車の速度がやすいため危険	信号機の設置要望	松浦警察署	対策済	R6.2.28長崎県松浦警察署宛て要望書提出 R7. 2.12供用開始	
		14-③	県道鷹島線	県道	長崎県	コットンカフェ前横断歩道	横断歩道が、鷹島支所側からのカーブの先の谷間に位置している。見通しが悪く、車の速度がやすいため危険	照明灯の設置検討	長崎県	対策済	R6. 設置済	
		15	市道鷹島小中学校線	市道	松浦市	社会福祉協議会前交差点	大型バスが通行する道路だが、路側帯のみで歩行が危険。小学校正門から学童(鷹島保育園)に向かう場合、横断歩道がないため危険	横断歩道の検討、合せて歩行ルートにおける安全対策(グリーンベルト等)の検討	松浦警察署松浦市	未対策	R5年度中工事着工予定。 グリーンベルト、横断歩道については工事後再検討。安全指導については継続。	
		16	市道鷹島小中学校線	市道	松浦市	水仙苑付近	歩道の路面状況が悪く(ガタガタしている)歩きづらい	歩道延伸工事の実施(約15m) 水路部の段差解消を検討	松浦市	対策済	R5年度完了	
	対策箇所 6 箇所											
	令和2年度	10	市道鷹島平原線	市道	松浦市	中通多目的集会所	地震等の場合、ブロック塀が倒壊した時に危険性が高い。	ブロック塀の構造基準確認	—	対象外		地区と協議する
		6	県道鷹島線と市道鷹島平原線の交差点	県道	長崎県松浦市	中通交差点	見通しの悪い交差点であり、車の左折や右折が頻繁に行われている。	派出所による警ら継続 児童生徒への安全指導	松浦警察署学校	対策済		
		7	県道鷹島線と市道久保頭線の交差点	県道	長崎県松浦市	バス営業所待合室付近	見通しの悪い三叉路で、バスやタクシーの出入りが多い。	バス停車位置の変更 児童生徒への安全指導	学校	対策済		
		8	第2殿ノ浦線	市道	松浦市	殿ノ浦港への長い下り道	高い崖が約1kmにわたって続いている。人気もなく危険である。	見守り体制の構築	松浦警察署学校	対策済		
		11-①	県道鷹島線と市道鷹島里本線の交差点	県道市道	長崎県松浦市	石川バス停付近交差点	新校舎への新道開設後、バス利用児童生徒が利用するバス停となると思われるが、交差点を横断するとき、横断歩道がなく、危険である。	交差点のコンパクト化	長崎県松浦市松浦警察署	未対策		
		11-②	県道鷹島線と市道鷹島里本線の交差点	県道市道	長崎県松浦市	石川バス停付近交差点	新校舎への新道開設後、バス利用児童生徒が利用するバス停となると思われるが、交差点を横断するとき、横断歩道がなく、危険である。	横断歩道の移設	長崎県松浦市松浦警察署	未対策		
		12-①	県道鷹島線と市道鷹島里本線の交差点	県道市道	長崎県松浦市	⑤の反対側出入口	新校舎への新道開設後、バス利用児童生徒が利用するバス停となると思われるが、交差点を横断するとき、横断歩道がなく、危険である。	交差点のコンパクト化	長崎県松浦市松浦警察署	未対策		
		12-②	県道鷹島線と市道鷹島里本線の交差点	県道市道	長崎県松浦市	⑤の反対側出入口	新校舎への新道開設後、バス利用児童生徒が利用するバス停となると思われるが、交差点を横断するとき、横断歩道がなく、危険である。	横断歩道の移設	長崎県松浦市松浦警察署	未対策		
	令和3年度(臨時)	13	市道鷹島小中学校線	市道	松浦市	中学校までの道路	道幅が狭く、白線が消えているため危険である。	外側線引き直し	松浦市	対策済		
		14-①	県道鷹島線と市道鷹島小中学校線の交差点	県道	長崎県	交差点付近	谷間の交差点であり、車の速度が速くなりやすい。また、鷹島支所方面から交差点の見通しが悪い。	鷹島支所側に路面標示 派出所による啓発 児童生徒への安全指導	松浦市松浦警察署学校	対策済		R5年度市道の供用開始後、一定期間をおいてから再点検を実施予定
	対策箇所 10 箇所											
	平成29年度	4	鷹島線	県道	長崎県		・大きな落石があり危険。(現在、仮設の防護柵は設置してある。)	・学校:児童に対する安全指導 ・長崎県:落石対策の事業を検討している。	学校長崎県	対策済		
		5	阿翁崎線	市道	松浦市		・道幅狭く車も多い。また、見通しが悪い	・建設課:歩行スペースの確保を検討	松浦市	対策済		
		3	日比線	市道	松浦市		・落石に注意が必要。また、カーブで見通しが悪い。	・建設課:落石対策事業を予定。 ・学校:児童に対する安全指導	松浦市学校	対策済		
		6	鷹島線	県道	長崎県		・三叉路の横断歩道において、交通量が多く危険。	・松浦警察署:鷹島駐在所員が街頭指導を行う。 ・学校:児童に対する安全指導を継続する。	松浦警察署学校	対策済		
		7	鷹島線	県道	長崎県		・三叉路の横断歩道において、見通しが悪くまたバスの出入りがある。	・学校:児童に対する安全指導を継続する	学校	対策済		
		8	第2殿ノ浦線	市道	松浦市		・左右の斜面から崩落の可能性あり。	・建設課:平成25年点検時異常箇所となっている。法面対策を検討する。	松浦市	対策済		工事完了
		9	殿ノ浦漁港	臨港道路	松浦市		・落石の可能性あり。	・施設管理者(水産課)と協議する。		一部対策済		臨港道路 落石注意の看板は設置
	対策箇所 7 箇所											
平成24年度	1	久保頭線	市道	松浦市	鷹島町中通免1718-2先路上	横断歩道が無く危険	横断歩道設置	松浦警察署	対策済			
	2	第2殿ノ浦線	市道	松浦市	殿の浦港から県道までの間	側溝蓋が無く危険	側溝蓋の設置	松浦市	対策済			
	3	日比線	市道	松浦市	日比漁港から県道までの間	カーブで見通しが悪い。雑草が路側帯まで生茂る。落石に注意。	伐採、防草対策、落石対策	松浦市	対策済	済	法面落石対策事業(防草対策含む)	
対策箇所 3 箇所												
									対策済	17	箇所	
									一部対策済	1	箇所	
									未対策	7	箇所	
									対象外	1	箇所	