

松浦市内通学路 対策状況一覧表 (R5.3末現在)

小学校名	点検年度	番号	路線名	道路管理者	危険箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策の状況	効果検証	備考	
調川小学校	令和4年度	16	法定外公共物			調川町下免729-1横～ひばりが丘中継ポンプ所	道の脇の法面から落下物がある	市民協働まちづくり事業を活用して地区での対応の要望を行う。	学校	対象外		
		17	法定外公共物			ひばりが丘中継ポンプ所～中学校周回路	道の脇の樹木が張り出し、暗く歩きにくい	市民協働まちづくり事業を活用して地区での対応の要望を行う。 中学校外周路との交差点部分の街灯の付け替え。	学校 教育委員会	未対策		
		18	市道棧敷線	市道	松浦市	ひばりが丘中継ポンプ所付近横断歩道	冬場に横断歩道待ちの児童生徒が見えにくい	市道棧敷線との交差点横断歩道に街灯の設置検討。	松浦市	未対策		
		19	県道上志佐今福停車場線	県道	長崎県	調川町上免12分団消防詰所付近	路側帯が消えている。また、道下との畑に転落の危険がある	外側線の引き直し 転落防止柵の設置(2か所:消防詰所から白井側)	長崎県	未対策		
		9	市道前浜北平線	市道	松浦市	該当路線全体	イノシシの出没の危険性がある	繁茂箇所が民地であり、棲み分け対策として、市民協働まちづくり事業を活用した草刈等実施で対応することとした	-	対象外		
	対策箇所 4 箇所											
	令和元年度	9	市道前浜北平線	市道	松浦市	全体(下免、前浜免)	学校下から前浜へ下る坂。全体に暗く、人通りが少ない。	児童生徒に対する安全指導	学校	対策済		
		14	市道棧敷線	市道	松浦市	下免1000番地～1100番地の間	溝蓋がないところや、溝蓋と溝蓋の間に隙間がある所があり、子どもが転びそうになることがある。	側溝のふた設置・補修	松浦市	対策済		
		15	市道棧敷線	市道	松浦市	下免986	坂道上の急なカーブになっていて、行き交う車の衝突事故で、歩行者に危険が及ぶ可能性が高い。	ガードレールの設置→対策済	松浦市	対策済		
	対策箇所 3 箇所											
	平成28年度	3	棧敷支線	市道	松浦市	調川町下免	路側帯がなく、歩道と車道の区別がつかないため歩行に危険性がある。	・建設課:区画線の設置、路側カラー化等を検討する。	松浦市	対策済	済	R1通学路安全対策事業にて実施
		8	204号線	国道	長崎県	国道204号及び市道松山田線交差点	交差点の曲がり角の歩道が狭く車両による巻き込みの危険性がある。	・長崎県:車線分離柵(ラバーボール)、交差点マークの設置を検討する。	長崎県	一部対策済		ラバーボール設置完了
		7	江口中谷ノ元線	市道	松浦市		車両の駐車があり、歩行しにくい。	・松浦警察署が指導する。	松浦警察署	対策済		
		10	棧敷線	市道	松浦市		側面はコンクリート擁壁であるが、台風時などに石や枯れ木が落下する危険性がある。	・建設課:伐採、落下対策、法面保護を検討する。上部山林は目的のため協議が必要。	松浦市	未対策		
		11	棧敷支線	市道	松浦市		路側帯の白線が認識しにくい上、カーブであるため車両が見えにくい。	・建設課:区画線の設置、路側カラー化等を検討する。	松浦市	対策済	済	H30通学路安全対策事業にて実施
		12	棧敷線	市道	松浦市		側溝に蓋がなく落下の危険性がある。	・建設課:農業用水路兼用した側溝であるため、蓋設置は関係者との協議が必要。	松浦市	対策済	済	H29通学路安全対策事業にて実施
	13	江口中谷ノ元線	市道	松浦市		道幅が狭く、車両と歩行者の離合の際に危険である。	・建設課:両サイドが民地であり車道の拡幅は困難のため区画線の設置、路側カラー化等を検討する。 ・松浦警察署:住民の要望があれば、パトロールを行い必要があれば取締が可能。	松浦市	対策済	済	R2通学路安全対策事業にて実施	
	対策箇所 8 箇所											
	平成24年度	1	棧敷線	市道	松浦市	調川小学校先横断歩道	カーブ内の急勾配箇所に横断歩道があるため危険。信号機が無い。	カラー舗装化	松浦市	対策済		H28通学路安全対策事業にて実施
		2	棧敷線	市道	松浦市	調川小学校先から上免方向市道	路側帯が狭く、側溝蓋が無く危険	路面標示の塗り直し、側溝蓋の設置、カラー舗装化	松浦市	対策済		H28通学路安全対策事業にて実施 路面標示の塗り直し、カラー舗装化済
3		棧敷線	市道	松浦市	調川小学校から国道方向の市道	路側帯が狭く、路面標示が消えかかっている	路面標示の塗り直し、カラー舗装化	松浦市	対策済		H28通学路安全対策事業にて実施	
4		松山田線	市道	松浦市	金子時計店先交差点から上免方向の市道	路側帯が狭く、路面標示が消えかかっている	路面標示の塗り直し	松浦市	対策済			
5		204号線	国道	長崎県	調川町園道上平尾橋付近中興化成への交差点	歩道が途切れ、歩行路が無い	歩道整備	長崎県	対策済			
6		松山田線	市道	松浦市	金子時計店先交差点	路側帯の設置要望	路面標示の塗り直しによる路側帯の設置	松浦市	対策済			
7		江口中谷ノ元線	市道	松浦市	調川郵便局前	路側帯が狭く巻き込み事故の危険性あり	路面標示の塗り直し、車線分離柵設置	松浦市	対策済			
対策箇所 7 箇所												
									対策済	12	箇所	
									一部対策済	1	箇所	
									未対策	4	箇所	
									対象外	2	箇所	
				国道	3	箇所						
				市道	13	箇所						
				その他	2	箇所						