

松浦市内通学路 対策状況一覧表 (R7.3月末現在)

小学校名	点検年度	番号	路線名	道路管理者	危険箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策の状況	効果検証	備考	
青島小学校	令和6年度	11	市道青島小中学校線	市道	松浦市	青島免	学校前の畑近くにある深い側溝	路肩注意ボールの設置検討	松浦市	対策済		
		12	市道青島中央線	市道	松浦市	青島免	交差点の見通しが悪く、危ない	交差点のカラー化検討	松浦市	対策済		
	対策箇所 2 箇所											
	令和3年度	1	青島線と青島学校通線交差点	市道	松浦市	青島免学校前交差点	見通しの悪い交差点。注視した安全確認が必要。	交差点の色分け 港側路面に路面標示の設置	松浦市	対策済		
		8	青島中央線	市道	松浦市	青島免	大きな溝があり、石橋がかかけられているのみ。転倒注意。	石橋の下流側に鉄蓋の設置	松浦市	対策済		
		9	青島中央線	市道	松浦市	青島免	坂道上り口のコンクリに、ひび割れあり。	市道の隅切りとして、コンクリートでの補修	松浦市	対策済		
		10	法定外公共物(青島中央線)			青島免	柵にゆがみもあり、増水時は特に注意が必要。	児童生徒への安全指導 建設課:柵の補修	学校 松浦市	対策済		
	対策箇所 4 箇所											
	平成30年度	1	青島線と青島学校通線交差点	市道	松浦市	青島免学校前交差点	・左右に家と木があり、見通しが悪く安全確認がしにくい。	・学校:安全な歩行について継続して指導する。 ・PTA:ベンキ「とまれ」を継続して書く。 ・松浦警察署:キャッチ君のラベルの配布を交通安全協会や駐在所へ問い合わせた方がよい。	学校 PTA	対策済		
		2	青島中央線と青島学校通線交差点	市道	松浦市	青島免523番地付近交差点	・安全確認しにくい変則的な四差路 ・井戸を囲ってあるコンクリート塀にヒビが入っている。	・PTA:ベンキ「とまれ」を継続して書く。 ・学校:壁面に近づかないよう指導する。 ・建設課:井戸ポンプ壁面は地区から都市計画課へ連申し出た方がよい。	学校 PTA	対策済		
		3	青島漁港臨港道路	臨港道路	松浦市	臨港道路	・強風時に海に落ちる可能性あり。	・学校:海の近くへ近づかないよう指導。 ・建設課:水産課の管轄となる。対策としては防風柵の設置が考えられるが、現場状況等により設置は困難と思われる。	学校	対策済		
		4	青島中央線と青島線交差	市道	松浦市	青島免762番地付近交差点	・見通しが悪い交差点。(下校時)	・学校:安全な歩行について継続して指導する。 ・PTA:ベンキ「とまれ」を継続して書く。 ・松浦警察署:キャッチ君のラベルの配布を交通安全協会や駐在所へ問い合わせた方がよい。	学校 PTA	対策済		
		5	青島線	市道	松浦市	青島免 田口商店から学校	・深さがある溝があり、柵がない箇所がある。	・溜池の放水路であるため、管理者を調査した後の対応となる。 ・学校、PTA:近づかないように指導する。	学校	対策済		
		6	青島線	市道	松浦市	青島免 田口商店から学校	・道路横の使われなくなった荒地。夜イノシシの荒地になっている。	・学校、PTA:荒地に入らないよう指導する。	学校	対策済		
		7	小中学校土手	学校	松浦市	学校裏土手	・イノシシが土手やグラウンドを掘り起し荒れている。	・学校教育課:土手・運動場の破損について教育総務課に報告する。	学校 教育委員会	対策済		
対策箇所 7 箇所												
平成24年度	1	青島学校通線	市道	松浦市	青島小学校付近の道路	見通しが悪く、幅員が狭い道路の交差点であるため危険	児童に対する安全指導	学校	対策済	済		
対策箇所 1 箇所												
									対策済	14	箇所	
									一部対策済	0	箇所	
									未対策	0	箇所	
									対象外	0	箇所	