

松浦市内通学路 対策状況一覧表(R7.3月末現在)

小学校名	点検年度	番号	路線名	道路管理者	危険箇所	通学路の状況・危険箇所の内容	対策内容	事業主体	対策の状況	効果検証	備考	
星鹿小学校	令和6年度	16-①	市道大石線	市道	松浦市	星鹿町岳崎免	信号の無い四叉路。路側帯も無く危険。	カーブミラーの設置(R6.11月予定)	松浦市	対策済	R6.11.11完成	
		16-②						区画線設置	松浦市	対策済		
		17	市道大石線	市道	松浦市	星鹿町下田免(羽黒神社前)	学校下の横断歩道は、カーブで見通しが悪く、危険。	危険性について地区へ周知、児童への安全指導	学校	一部対策済		
		18	市道大石線	市道	松浦市	星鹿町下田免	4方向から車が来る可能性があり、横断時何度も方向確認が必要	危険性について地区へ周知、児童への安全指導	学校	一部対策済		
		19	市道小橋線と県道星鹿港線の交差点	市道	松浦市	星鹿町岳崎免	県道と市道の交差点だが、どちらが優先道路かわかりにくい。	交差点カラー舗装の検討 カーブミラーの角度調整	長崎県、松浦市	一部対策済	カーブミラーの角度調整はR6.10.23完了	
		20	市道北久保線	市道	松浦市	星鹿町北久保免	道幅が狭く、路側帯が無い。	区画線の設置検討	松浦市	対策済		
	対策箇所 6 箇所											
	令和3年度	8	市道大石線	市道	松浦市	星鹿町下田免 下田入口バス停付近	①変則四差路で何度も確認の必要がある。 ②下田入口バス停前の側溝の蓋に大きな隙間がある。	①児童への指導 ②側溝の蓋の整備	①学校 ②松浦市	対策済		
		9	法定外公共物			星鹿町岳崎免 下田公民館前付近	側溝の蓋がなく増水時に危険である。	児童への指導	学校	対策済		
		3-④	県道星鹿港線	県道	長崎県	星鹿町牟田免 牟田入口バス停付近交差点	見通しの悪い三叉路、樹木が生い茂り視界悪い。	道路の改修に向けた対応を進める	長崎県	一部対策済	R5年度に暫定対策としてグリーンベルト及びポストコーン設置	
		10	県道星鹿港線	県道	長崎県	星鹿町岳崎免 星鹿公園付近交差点	狭い交差点で横断箇所が不明確である。	児童への指導	学校	対策済		
		1	市道大石線	市道	松浦市	星鹿町岳崎免 羽黒神社下横断歩道	カーブの中の横断歩道のため見通しが悪い。	大石側路面に路面標示の設置検討	松浦市	対策済		
		6	市道大石線	市道	松浦市	大石方面	①路側帯がない。 ②信号のない変則四差路。	①児童への指導 側溝の蓋の整備 ②児童への指導	①学校 松浦市 ②学校	対策済		
		12	学校通学路	学校	松浦市	学校入り口付近交差点	見通しの悪い交差点	法定外道路のため、カーブミラーの設置について教育委員会と協議	学校 教育委員会	対策済		
		13-①	市道北久保線	市道	松浦市	北久保免777番地付近	道路法面の雑草が生茂ると、カーブの見通しが悪くなるとともに、歩行者が道路中央寄り歩くことになる。	防草コンクリート	松浦市	対策済		
		13-②						カーブ内側にポストコーンの設置	松浦市	対策済		
		令和4年度(臨時)	14-①	市道北久保線	市道	松浦市	北久保免330番地付近	幅員が一時的に狭くなるため、車同士の離合もしにくく、歩行に注意が必要である。	外側線・路面標示の設置	松浦市	対策済	
			14-②						溝蓋、ポストコーンの設置等の歩行者対策	松浦市	対策済	
		15	県道星鹿港線	県道	長崎県	エミメント前～下田入口交差点	歩道がなく危険なため、歩道整備事業のための合同点検。	歩道整備の事業化を図る。	長崎県	一部対策済	R5年度に暫定対策としてグリーンベルト及びポストコーン設置。測量終了、設計中。	
	対策箇所 12 箇所											
	平成30年度	5	学校通学路	学校	松浦市	星鹿町下田免 羽黒神社側通学路	防犯の照明はついてはいるが薄暗く、木に囲まれて周りから見にくい。また、枯れ木があり倒木の危険性がある。(平成29年度に教育総務課、学校で伐採はした。また、獣道との交差点は人感センサーによる照明は設置済)	・学校教育課: 枯木倒木の危険性及び枝落下用の防止ネット等の設置を教育総務課に報告する。	教育委員会 学校	未対策	伐採以上の対策はとれていない。	
		1	大石線	市道	松浦市	星鹿町岳崎免 羽黒神社先	人、車のおりが少なく、カーブで樹木等もあり夜間時は周りから見にくい状況。	・学校: 大石地区長と星鹿地区長に防犯灯設置について依頼する。	学校	未対策		
		6	大石線	市道	松浦市	大石方面	区画線が消えており、また側溝蓋がなく危険である。(大石公民館での習字に20名程度通っている。)	・建設課: 側溝蓋については、平成30年度に側溝整備工事を予定している。また、区画線については引き直しを検討する。	松浦市	対策済		
		7-①	北久保線	市道	松浦市	星鹿町北久保免	路側帯がない部分や、樹木繁茂のため薄暗い部分があり危険。(平成28年に1件声かけ事案があった。また、平成29にもつきまといの事案が発生している。)	・学校: 北久保地区へ防犯灯設置について依頼する。	学校	未対策		
		7-②						・建設課: 北久保公民館前の未改良部分の整備を検討する。(長期化する可能性がある)	松浦市	未対策		
	対策箇所 5 箇所											
	平成24年度	1	大石線	市道	松浦市	星鹿町岳崎免羽黒神社先	路側帯(路面標示)が消えている。雑草が生茂っており危険。	路面標示の塗り直し、カラー舗装化	松浦市	対策済	済	H27～29通学路安全対策事業にて実施
		2	大石線	市道	松浦市	星鹿町下田免岩永商店付近	交差道路の見通し不良(変則的な交差点)	松浦警察署による街頭指導、カラー舗装化	松浦警察署 松浦市	対策済	済	H26～27通学路安全対策事業にて実施
		3-①	星鹿港線	県道	長崎県	星鹿町下田免岩見プロバン先	交差道路の見通し不良	通学路注意看板の設置	長崎県	対策済	通学路注意看板設置済、	
		3-②						車線分離標設置		対策済	車線分離標設置済	
		3-③						視距改良		一部対策済	視距改良(用地交渉難航)	
	4	星鹿港線	県道	長崎県	星鹿町エミメントスラックス付近	雑草が生茂っており危険	伐採、道路改良	長崎県	対策済			
	対策箇所 6 箇所											
										対策済	19	箇所
										一部対策済	6	箇所
										未対策	4	箇所
										対象外	0	箇所