

松浦市内通学路 対策状況一覧表 (R8.3月末現在)

| 小学校名 | 点検年度 | 番号 | 路線名 | 道路管理者 | 危険箇所 | 通学路の状況・危険箇所の内容 | 対策内容 | 事業主体 | 対策の状況 | 効果検証 | 備考 | |
|--------|--------|------|---------------------|-------|------|-----------------|--|---|-------------|------|----|------------------|
| 上志佐小学校 | 令和7年度 | 11-① | 県道佐世保日野松浦線 | 県道 | 長崎県 | 上志佐小学校前 | 白線が一部消えかかっている。 | 横断歩道の塗り直し検討 | 警察 | 未対策 | | |
| | | 11-② | | | | | | 指導停止線の設置検討 | 教育委員会 | 未対策 | | |
| | | 12 | 県道佐世保日野松浦線 | 県道 | 長崎県 | 三叉路付近 | 雑草によって歩道が狭くなっている。 | パトロール班にて対応 | 長崎県 | 対策済 | | 定期的にパトロール |
| | | 13 | 県道伊万里松浦線 | 県道 | 長崎県 | 横辺田橋付近 | 雑草によって歩道が狭くなっている。 | パトロール班にて対応 | 長崎県 | 対策済 | | 定期的にパトロール |
| | 対策箇所 | | | 4箇所 | | | | | | | | |
| | 令和4年度 | 9 | 県道佐世保日野松浦線 | | | 小学校校門脇側溝 | 側溝に溝蓋がなく、水量の多い季節が危険 | 校地側にコの字に柵を設置 | 教育委員会 | 対策済 | | |
| | | 10 | 県道佐世保日野松浦線 | 県道 | 長崎県 | 横辺田橋～長野公民館までの県道 | 路側帯が狭くなる部分もあり歩車分離が必要である。 | ポストコーンの設置 | 長崎県 | 対策済 | | |
| | 対策箇所 | | | 2箇所 | | | | | | | | |
| | 令和元年度 | 4 | 県道佐世保日野松浦線 | 県道 | 長崎県 | 笛吹バス停付近 | 橋梁部で路側帯が極端に狭い。直前で道路を横断しようとするが、横断歩道がない。 | 児童生徒に対する安全指導 | 学校 | 対策済 | 済 | |
| | | 5 | 県道佐世保日野松浦線 | 県道 | 長崎県 | 小学校下歩道 | ガードレールはあるが歩道が極端にせまく、傘は車道にはみ出してしまふ。 | 道路パトロールによる除草実施及び一部除草対策の検討 路面補修の検討→対策済 | 長崎県 学校 | 対策済 | 済 | |
| | | 6 | 県道佐世保日野松浦線 | 県道 | 長崎県 | 市道赤木池成線交差点付近 | 歩道が途切れており狭い。夏場は雑草が茂るため、さらに狭くなってしまふ。 | 路肩舗装の検討→対策済 | 長崎県 | 対策済 | 済 | |
| | | 7 | 県道佐世保日野松浦線 | 県道 | 長崎県 | 別当橋横 | 横断歩道及び交差点における左右の見通しが悪く、危険。 | 通学路看板の交換を検討 児童生徒に対する安全指導 | 学校 松浦警察署 | 対策済 | 済 | |
| | | 8 | 市道高野笛吹線 ～市道稗ノ久保線 | 市道 | 松浦市 | 池成免 | カーブや起伏があり見通しが悪い。また、路側帯もあるが道路そのものが狭いため、自動車の離合もできない。 | 児童生徒に対する安全指導 路肩清掃及び路面標示の設置検討 | 学校 松浦市 | 対策済 | 済 | |
| | 対策箇所 | | | 5箇所 | | | | | | | | |
| | 平成28年度 | 2 | 稗ノ久保線 | 市道 | 松浦市 | 志佐町笛吹免 笛吹橋付近 | 架橋の前後の道路が左右の農地より高く、離合の際に落下の危険性がある。 | ・学校:児童の交通安全への意識を高める指導を行う。 ・PTA:保護者への注意喚起を行う。交通安全への意識を高める。 ・建設課:防護柵の設置を検討する。 | 松浦市 | 対策済 | 済 | H30通学路安全対策事業にて実施 |
| | | 3-① | | | | | | ・学校:児童の交通安全への意識を高める指導を行う。 ・PTA:保護者への注意喚起を行う。交通安全への意識を高める。 | 学校 | 対策済 | 済 | |
| | | 3-② | 佐世保日野松浦線 | 県道 | 長崎県 | 志佐町稗木場免 | 稗木場免から通学する児童の登下校において、側溝に溝蓋がないため、落下の危険性がある。 | ・長崎県:側溝蓋設置を検討する。 | 長崎県 | 一部対策 | | |
| | | 3-③ | | | | | | ・松浦警察署:速度超過者が多いという通報があれば取締を行う。 | 松浦警察署 | 一部対策 | | |
| | 対策箇所 | | | 4箇所 | | | | | | | | |
| | 平成24年度 | 1 | 佐世保日野松浦線 | 県道 | 長崎県 | 志佐町笛吹～長野地区の県道上 | 路側帯(路面標示)が消えかかっている | 路面標示の塗り直し | 長崎県 | 対策済 | 済 | |
| 対策箇所 | | | 1箇所 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 対策済 | 12 | 箇所 | |
| | | | | | | | | | 一部対策済 | 2 | 箇所 | |
| | | | | | | | | | 未対策 | 2 | 箇所 | |
| | | | | | | | | | 対象外 | 0 | 箇所 | |