

通学路対策箇所図(福島養源小学校区)

【対策検討メンバー】
 ・教育委員会、学校、PTA
 ・道路管理者
 ・警察署

.....通学路
 ● 要対策箇所

⑩カーブで浅谷方面からの車の見通しが悪い



【対策メニュー】
 ・安全教育の指導を継続する。

⑪学童保育への下校路で低学年児童が多数下校する




【対策メニュー】
 ・区画線・グリーンベルトの設置検討

⑥見通しが悪い所での横断であり危険



【対策メニュー】
 ・横断歩道の設置を検討



⑬道幅も狭く、歩道がなく車が来ると歩行が危険



【対策メニュー】
 ・路面標示による注意喚起を検討

⑭交差点で車通りが多い。ボタン式横断歩道を渡る児童が多数いる。



【対策メニュー】
 ・市道に指導停止線・区画線の設置検討
 ・県道に破線(ドット線)の設置検討

⑨路側帯(白線)消えかかり、不明瞭であり横断しにくい



【対策メニュー】
 ・白線、ホストコーン設置検討