

通学路対策箇所図(今福小学校区)

..... 通学路
● 要対策箇所

【対策検討メンバー】

- ・教育委員会、学校、PTA
- ・道路管理者、防災課
- ・警察署

⑨ ずれた十字路のため見通しが悪い。
左右の確認がしづらい。



【対策メニュー】
・ポストコーンの設置検討

⑮ スピードを出す車両が多く、危険。



【対策メニュー】
・ポストコーンの設置
・外側線の引き直し検討

⑭ スピードを出す車両が多く、危険。



【対策メニュー】
・児童への交通安全指導

⑩ 街灯がなく暗い。



【対策メニュー】
・防犯灯の設置に向けた地区への要望

