

通学路対策箇所図 (上志佐小学校区)

..... 通学路
● 要対策箇所

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者
・警察署

松浦市立
上志佐小学校

⑪ 県道佐世保日野松浦線
・大きく深い側溝に蓋がない。



【対策メニュー】
・進入禁止の対応検討

⑫ 県道佐世保日野松浦線
・白線が一部消えかかっている。



【対策メニュー】
・横断歩道の塗り直し検討
・指導停止線の設置検討

⑬ 県道佐世保日野松浦線
・雑草によって歩道が狭くなっている。



【対策メニュー】
・パトロール班にて対応

⑭ 県道伊万里松浦線
・雑草によって歩道が狭くなっている。



【対策メニュー】
・パトロール班にて対応

③ 県道佐世保日野松浦線
・側溝蓋がないため落下の危険性がある。



【対策メニュー】
・児童への安全指導
・保護者への注意喚起
・側溝蓋の設置を検討する。
・速度超過者が多いという通報があれば取締る。

