

通学路対策箇所図(御厨小学校区)

..... 通学路
● 要対策箇所

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者
・警察署

②途中で歩道が途切れているため、横断歩道のない道路を横切って、反対側の歩道に行かなければならない。

②スピードを上げて走行する車両が多く、危険



【対策メニュー】

- ・歩道整備
- ・横断歩道の設置場所を協議
- ・信号機の設置検討

⑩雑草が白線を越して伸びている。側溝蓋もなく危険。



【対策メニュー】

- ・グリーンベルトの設置検討
- ・溝蓋の設置検討
- ・防草コンクリート設置検討

⑨信号機が無く横断時に危険。信号機がなく、横断時に危険



【対策メニュー】

- ・信号機の設置検討

③歩道がなく危険。



【対策メニュー】
・歩道整備の検討

⑦カーブ部分の見通しが悪い。



【対策メニュー】
・路面標示、グリーンベルトの設置

⑧カーブ部分の見通しが悪い。



【対策メニュー】
・路面標示、グリーンベルトの設置

⑨歩道部において、雑草が生茂っており通りにくい



【対策メニュー】

- ・道路パトロールの強化

⑬踏切との交差部分で通過を待つ場所がない。



【対策メニュー】

- ・踏切のすれ違いスペース、歩行者待機スペースの確保の検討
- ・グリーンベルトの設置検討

⑮外側線が消えており。カーブの部分の見通しが悪い。



【対策メニュー】

- ・路面標示の検討
- ・側溝整備の継続
- ・カーブミラーの取り替え

