

通学路対策箇所図(鷹島小学校区)

..... 通学路
● 要対策箇所

⑫大型バスが通行する道路だが、県道と並列する道との交差点になる、交差点部の歩道の切れ目部分が長いため危険



【対策メニュー】
・大型バスの通行を考慮し、交差点のコンパクト化又はカラー舗装等の安全対策を検討

⑪大型バスが通行する道路だが、県道と並列する道との交差点になる、交差点部の歩道の切れ目部分が長いため危険



【対策メニュー】
・大型バスの通行を考慮し、交差点のコンパクト化又はカラー舗装等の安全対策を検討

⑨落石の可能性があり危険



【対策メニュー】
・道路管理者と協議

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校、PTA
・道路管理者
・警察署

⑮大型バスが通行する道路だが、路側帯のみで歩行が危険。小学校正門から学童(鷹島保育園)に向かう場合、横断歩道がないため危険



【対策メニュー】
・横断歩道の検討、合せて歩行ルートにおける安全対策(グリーンベルト等)の検討

⑭横断歩道が、鷹島支所側からのカーブの先の谷間に位置している。見通しが悪く、車の速度が出やすいため危険



【対策メニュー】
・信号機の設置要望
・照明灯の設置検討

