

通学路対策箇所図(調川小学校区)

..... 通学路
● 要対策箇所

【対策検討メンバー】
・教育委員会、学校
・道路管理者、防災課
・警察署

⑧ 国道204号

・交差点の曲がり角の歩道が狭く車両による巻き込みの危険性がある。



【対策メニュー】

・車線分離標の設置、交差点マークの設置を検討する。

⑪ 道の脇の樹木が張り出し、暗く歩きにくい。



【対策メニュー】

・市民協働町づくり事業を活用して地区での対応の要望を行う
・中学校外周路との交差点部分の街灯の付け替え

⑫ 溝に蓋がなく、落下する可能性あり。路側帯も狭い



【対策メニュー】

・交差点対策、転落防止柵の検討。防護柵の設置検討。

⑬ 白井免バス停から松山田方面に行く道路の右手側。ガードレール途切れ、落下の危険性。



【対策メニュー】

・路肩注意のためのポストコーン設置検討

⑭ 学校下から前浜へ下る坂。全体に暗く、人通りが少なく、暗い。



【対策メニュー】

・PTAと対策について協議

⑮ 市道棧敷線

・側面はコンクリート擁壁であるが台風などで石や枯れ木が落下する危険性がある。



【対策メニュー】

・伐採、落石対策、法面保護を検討する。

⑯ 路側帯が無く(薄く)道路端を歩きにくい



【対策メニュー】

・外側線の引き直しを検討する。

⑰ 路側帯が消えている。また、道下との畑に転落の危険がある。



【対策メニュー】

・外側線の引き直し
転落防止柵の設置(2か所:消防団詰所から白井側)

