

園児等子供が日常的に集団で移動する経路における対策必要箇所一覧表（松浦市）

令和6年3月末時点

【対策必要箇所】

道路管理者（国）	0箇所	うち対策完了	0箇所
道路管理者（県）	9箇所	うち対策完了	9箇所
道路管理者（松浦市）	16 18箇所	うち対策完了	16箇所
交通管理者（県警）	0箇所	うち対策完了	0箇所

※対策内容が決定しているものについては、対象施設等と現場点検を行ったうえで決定したものです。

対象施設	路線名	所在地	危険理由・状況	対策内容	実施者	対策済	対策完了年度 (予定)	
1	うつみ乳児保育園	一般国道204号	松浦市志佐町庄野免226	・歩行者溜りに防護柵がなく、車両が歩道に進入する危険性がある。	・防護柵設置 ・鋼製ポラード設置	道路管理者 (県)	○	R1年度
2	うつみ乳児保育園	一般国道204号	松浦市志佐町庄野免70	・歩行者溜りが狭く、園児が車両に接触する危険性がある。	・グリーンライン、ポストコーン	道路管理者 (県)	○	R2年度
3	うつみ乳児保育園	主要地方道佐世保吉井松浦線	松浦市志佐町庄野免50	・排水不良により路面に苔が繁茂し、園児が転倒する危険性がある。	・道路施設修繕	道路管理者 (県)	○	R1年度
4	うつみ乳児保育園	主要地方道佐世保吉井松浦線	松浦市志佐町庄野免476	・歩道路面が傾いており、ベビーカーが転倒する危険性がある。	・バリアフリー	道路管理者 (県)	○	R2年度
5	うつみ乳児保育園	市道市役所前線	松浦市志佐町浦免1483番1地先	・外側線が消えており、車道と歩道の区別が明確でなく危険	・外側線設置	道路管理者 (市)	○	R1年度
6	うつみ乳児保育園	市道横町線	松浦市志佐町浦免1750番2地先	・橋梁部と歩道部に段差がついているため、歩行時に危険性あり	・路面段差補修	道路管理者 (市)	○	R1年度
7	鷹島保育園	一般県道鷹島線	松浦市鷹島町神崎免178-1	・歩道に防護柵が設置されておらず、園児が転落する危険性がある。	・防護柵設置	道路管理者 (県)	○	R2年度
8	鷹島保育園	市道鷹島中学校線	松浦市鷹島町中通免1914番2地先	・防護柵がない箇所があり危険 ・外側線が消えており、車道と歩道の区別が明確でなく危険 ・路肩から雑草が生い茂り、歩行スペースが狭くなるため危険	・防護柵設置 ・外側線設置 ・防草対策	道路管理者 (市)	○	R4年度
9	今福保育園	一般県道上志佐今福停車場線	松浦市今福町北免2009	・道路舗装に段差があり、園児が転倒する危険性がある。	・道路施設修繕	道路管理者 (県)	○	R1年度
10	今福保育園	市道今福浦線	松浦市今福町東免304番地先	・側溝に蓋がなく、歩行時に危険性あり	・側溝蓋設置	道路管理者 (市)	○	R1年度
11	上志佐保育所	主要地方道佐世保日野松浦線	松浦市志佐町笛吹免915	・歩道と横断歩道の接続部において、段差があり歩行者の安全な通行に支障がある	・道路施設修繕	道路管理者 (県)	○	R1年度
12	上志佐保育所	主要地方道佐世保日野松浦線	松浦市志佐町笛吹免915	・歩道に防護柵は設置されているが、防護柵下部に隙間があり、園児が転落する危険性がある。	・防護柵設置	道路管理者 (県)	○	R2年度
13	上志佐保育所	主要地方道佐世保日野松浦線	松浦市志佐町笛吹免920	・道路路面に雑草繁茂し、歩行空間を阻害し安全な通行に支障がある。	・草刈除草対策	道路管理者 (県)	○	R1年度
14	上志佐保育所	市道神ノ久保線	松浦市志佐町笛吹免232番1地先	・路肩から雑草が生い茂り、歩行スペースが狭くなるため危険 ・外側線が消えており、車道と歩道の区別が明確でなく危険	・防草対策 ・外側線設置	道路管理者 (市)	○	R3年度
15	ほしか保育園	市道川原辺田中央線	松浦市星鹿町岳崎免2559番地先	・外側線が消えており、車道と歩道の区別が明確でなく危険	・外側線設置	道路管理者 (市)	○	R4年度
16	ほしか保育園	市道川原辺田中央線	松浦市星鹿町下田免71番1地先	・側溝蓋に隙間があり危険	・側溝蓋補修	道路管理者 (市)	○	R1年度
17	ほしか保育園	市道下田線	松浦市星鹿町下田免524番地先	・外側線が消えており、車道と歩道の区別が明確でなく危険 ・路肩から雑草が生い茂り、歩行スペースが狭くなるため危険	・外側線設置 ・防草対策	道路管理者 (市)	○	R4年度
18	ほしか保育園	市道大石線	松浦市星鹿町下田免448番4地先	・側溝に蓋がなく、歩行時に危険性あり	・側溝蓋設置	道路管理者 (市)	○	R3年度
19	ほしか保育園	市道城山支線	松浦市星鹿町岳崎免1861番地先	・外側線が消えており、車道と歩道の区別が明確でなく危険	・外側線設置	道路管理者 (市)	○	R3年度
20	たのしかこども園	市道堂山線	松浦市志佐町栢木免1725番地先	・路肩から雑草が生い茂り、歩行スペースが狭くなるため危険 ・外側線が消えており、車道と歩道の区別が明確でなく危険	・防草対策 ・外側線設置	道路管理者 (市)	○	R5年度
21	たのしかこども園	市道高野栢木線	松浦市志佐町栢木免109番1地先	・外側線が消えており、車道と歩道の区別が明確でなく危険	・外側線設置	道路管理者 (市)	○	R4年度
22	たのしかこども園	市道橋の本上木場線	松浦市志佐町池成免1488番4地先	・外側線が消えており、車道と歩道の区別が明確でなく危険	・外側線設置	道路管理者 (市)	不要	削除
23	たのしかこども園	市道橋の本上木場線	松浦市志佐町池成免1485番地先	・側溝に蓋がなく、歩行時に危険性あり	・側溝蓋設置	道路管理者 (市)	不要	削除
24	たのしかこども園	市道高野笛吹線	松浦市志佐町池成免1648番2地先	・外側線が消えており、車道と歩道の区別が明確でなく危険	・外側線設置	道路管理者 (市)	○	R3年度
25	たのしかこども園	市道庄野栢木線	松浦市志佐町栢木免2743番1地先	・防護柵がない箇所があり危険	・防護柵設置	道路管理者 (市)	○	R5年度
26	つきっこ保育園 (旧調川保育所)	市道旭橋線	松浦市調川町下免596番地先	・路肩から雑草が生い茂り、歩行スペースが狭くなるため危険 ・外側線が消えており、車道と歩道の区別が明確でなく危険	・防草対策 ・外側線設置	道路管理者 (市)	○	R5年度
27	つきっこ保育園 (旧調川保育所)	市道江口中谷ノ元線	松浦市調川町下免612番4地先	・歩道に段差があるため歩行時に危険性あり	・縁石修繕	道路管理者 (市)	○	R4年度